

- **BITUMINEUS DAKAFVAL**

Bitumineus Dakafval definitie: Bitumineus dakafval afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van daken mogelijk vervuild met aangehechte materialen (composieten).

Bitumineus Dakafval	Verontreinigingen
• Bitumineus Dakleer	• Hout, papier, plastic, isolatie etc.

Dakafval	> 95%
KGa / Asbest / Koolteerhoudend dakleer	0%
Verontreinigingen	< 5%

Opslag	Conform bevoegd gezag
Verificatiemethode	Visueel
Frequentie	Iedere vracht

17.03.02c Aannemerij en slopers

Acceptatie :

	TEERHOUDEND MATERIAAL	BITUMINEUS MATERIAAL
ZIEN	<ul style="list-style-type: none"> • Bros, glimmend materiaal. • Vaak vervuild met grind. • Laag verwerkingspunt bij warmte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taai materiaal. • Goed vrij te maken van grind. • Smelt niet bij temperatuurverhoging.
RUIKEN	<ul style="list-style-type: none"> • Sterke, indringende geur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zoete geur (niet indringend).
BIJ SLOOP	<ul style="list-style-type: none"> • Toegepast tot 1980. • loskomend stof geeft irriterende huid. • Vaak grote gewichtstoename door aangegroeid grind. • Vaak losliggend van de ondergrond. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toegepast vanaf 1975. • Moeilijk te snijden. • Vaak grote lappen zonder grindaangroei. • Losliggend, maar vaak vastgekleefd aan isolatie.

- **BSA VERVUILD MET TEERHOUDEND DAKAFVAL**

Bitumineus Dakafval definitie: Bitumineus dakafval afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van daken mogelijk vervuild met aangehechte materialen (composieten).

BSA vervuild met (TH) dakleer	Verontreinigingen
• BSA zie definitieblad BSA	• Dakleer TH

BSA	0 tot 90%
KGA / Asbest	0%
Verontreinigingen	10 tot 90%

Opslag	Conform bevoegd gezag
Verificatiemethode	Visueel
Frequentie	Iedere vracht

Hert materiaal is niet geschikt voor overslag door de aanwezige vervuiling en kan enkel na voorsortering verder verwerkt worden.



17.09.03 * c

Aannemerij en slopers

BSA vervuild met gevaarlijke stoffen (TH dakleer)